

OCENA TECHNICZNA nr: P-0041/25

z dnia: 2025/02/05

Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska wpisany na listę min. infr. RS000282

Zleceniodawca: Gminne Przedsiębiorstwo WOD i KAN. Izabelin "MOKRE ŁĄKI" Sp. z o.o.

Adres: Mokre Łąki 8, 05-280 Truskaw

Zlec. pismo, znak: telefoniczne

z dnia: 2025/02/04

Właściciel: Gminne Przedsiębiorstwo WOD i KAN. Izabelin "MOKRE ŁĄKI" Sp. z o.o.

Adres: Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Oględziny w ruchu wykonano w m. Truskaw.

Dowód rejestracyjny

Oświadczenie zleceniodawcy

Wykorzystano program info ekspert w wersji info plus.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WZ0464X

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t*

VIN: WV1ZZZ7HZCH117149

Data pierwszej rejestracji	2012/06/24
Data oględzin	2025/02/04
Wskazanie drogomierza	249459 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/06/24-25/02/05)	151 mies.
Opis rodzaju pojazdu	samochód osobowy
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny z naklejkami rekl 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 75kW (102KM)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BARUM 215/65 R16		50
Przednie prawe:	*BARUM 215/65 R16		50
Tylne lewe:	*BARUM 215/65 R16		50
Tylne prawe:	*BARUM 215/65 R16		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU**SILNIK**

- rozruch silnika prawidłowy,

- silnik pracuje równomiernie w całym zakresie obrotów,
- osprzęt silnika kompletny,
- wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono,
- układ wydechowy szczelny.

PODWOZIE:

- układy i zespoły podwozia kompletne,
- układy hamulcowe czynne,
- układ napędowy sprawny,
- układ kierowniczy technicznie sprawny,
- zawieszenie sprawne,
- układ jezdny - sprawny.

NADWOZIE:

- powłoka lakierowa z licznymi rysami, rysy na progach pasażera i kierowcy,
- zderzak tylny uszkodzenie kolizyjne,
- zderzak przedni pęknięty,
- wcześniejsze naprawy nadwozia,
- drzwi tyłu nadwozia wgniecione, wykładziny drzwi popękane,
- drzwi presuwnie wgniecione, lewy bok wgniecenia,
- ogniska korozji na nadwoziu, podłoga w skrzyni ładunkowej skorodowana
- obicia tapicerskie zużyte adekwatnie do czasookresu eksploatacji,
- wyposażenie nadwozia kompletne i sprawne,

OSPRZĘT POJAZDU

- oświetlenie sprawne,
- koło kierownicze wytarte,

Wydając niniejszą ocenę rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Niniejsza opinia nie obejmuje swoim zakresem badania oryginalności numerów identyfikacyjnych pojazdu i nie może być w takich celach wykorzystywana.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: P-0041/25

z dnia: 2025/02/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WZ0464X

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t*



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16




17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34